

トイレの洗浄ハンドルに関する点検のお知らせ（LIXIL 製）

LIXIL 製トイレにて、洗浄ハンドルが戻らない不具合が発生しております。
つきましては該当製品をお使いのお客様に、部品交換のご案内に関するダイレクトメールを送付させていただきます。誠に恐縮ですが、点検日の調整について御協力お願い致します。

下記が対象となります。製品の以下の場所をご確認ください。

製品品番：DT-ZA251、DT-ZA281 から始まるトイレ

製造番号：Y8006346～Y8023605

製品品番：DT-BA253、DT-BA283、DT-BA252G、DT-BA282G から始まるトイレ

製造番号：Y9003091～Y9068071

便フタ内側品番シール



品名：シャワートイレBA280タイプ

品番：DT-BA282G

色番：BW1(ピュアホワイト)

製造番号：Y9049820

2016年製

本件に関する問い合わせ先：フリーダイヤル 0120-770-015（株式会社 LIXIL）